


MONTERINGSVEDLEGG FOR ANCHOR -20 NORDIC



a) Ankring i solid masse. Husk å bruke børste og trykkluft for å fjerne støv.

b) Ankring i hul masse. Husk å bruke ANCHOR PLUGGER for sikre festet og begrense forbruk av ANCHOR -20 NORDIC.

1.0 HERDERTIDER:

Temperatur	Åpentid før herding, i minutter	Herdetid på tørt underlag, i minutter	Herdetid på vått underlag, i minutter
-20 til -16	75	24 timer	48 timer
-15 til -11	55	16 timer	32 timer
-10 til -6	35	10 timer	20 timer
-5 til -1	20	5 timer	10 timer
0 til +4	10	2,5 timer	5 timer
+5 til +9	6	80 min.	160 min.
+10	6	60 min.	120 min.